

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 32
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 181

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3684 (20.04.1994)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r., jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką. W połaci dachowej 4 lukarny kryte daszkiem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy budynku, w całości pokryte dachówką ceramiczną karpiówką za wyjątkiem odeskowanych szczyków. Fasad 5-osiowa, podkreślona cokółem z gzymsem i zwieńczona gzymsem profilowanym. w przyziemiu prostokątne okienka piwniczne. Okna za węgarem, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i szczebliną, częściowo okratowane. Okna w lukarnach drewniane, 2-skrzydłowe ze szczebliną. W elewacji szczytowej 2 wtórne okna 3-skrzydłowe. Wejście we wtórnej przybudówce stanowiącej łącznik z sąsiednim budynkiem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

detal