

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: dwa budynki mieszkalne

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:
ul. Średnia 11/12;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1153/1; 1154/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarcze

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Średnia powstała jako zabudowa zaplecza dawnego rynku podczas kolejnej rozbudowy miasta w 1891 - 1914.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta składający się z 2 budynków, krytych dachami 2-połaciowymi, krytymi dachówką ceramiczną holenderką. Obiekty murowane z cegły, 2-kondygnacyjne, z użytkowym poddaszem, o zwartej bryle. Elewacje S-W podkreślone cokołem, dekorowane fryzem ceglanym, gzymsem kordonowym i wieńczącym. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym z podkreślonym łukowym nadprożem, na poziomie poddasza małe otwory okienne prostokątne. Otwory drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym, poprzedzone schodkami, zamurowane. Drzwi nie zachowane. Okna pierwotnie 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem, w większości nie zachowane.

15. Stan zachowania:

Obiekt w stanie ruiny.

16. Uwagi:

detal