

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1026

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Budynek mieszkalny ul.Skłodowskiej powstały w wyniku wzmożonej działalności budowlanej (1875-1914), spowodowanej rozwojem miasta w wyniku budowy kolei. Działki budowlane usytuowane poza obrębem XVII-wiecznego miasta. Architektura to reprezentacyjne kamienice uwzględniające światowe nurty tego okresu.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta składający się z dwóch korpusów, murowany otynkowany. Korpus w części lewej 3-kondygnacyjny. Korpus w części prawej 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. oba korpusy kryte dachami 2-połaciowymi prostopadle w stosunku do siebie, krytymi papą. Elewacja korpusu w części lewej 4-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsami kordonowymi i zwieńczona ogzymsowanym trójkątnym naczółkiem z półokrągłym zablendowanym otworem w centralnej części. Na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji zróżnicowane pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień. Otwory okienne dekorowane tynkowymi opaskami. Poniżej otworów okiennych pierwszej kondygnacji romboidalne płyciny, pomiędzy drugą i trzecią kondygnacją geometryczne płyciny. Na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji na centralnych osiach balkon z dekoracyjną żeliwną balustradą. Elewacja korpusu w części prawej 5-osiowa, opracowana analogicznie, jedynie na wysokości poddasza niewielkie otwory okienne prostokątne, na czwartej osi otwór zablendowany. Na osiach drugiej i trzeciej analogiczny balkon. Otwór wejściowy na osi pierwszej, dekorowany profilowaną opaską, z drzwiami 2-skrzydłowymi, płycinowymi, z prostokątnym nadświetlem ze szczeblina krzyżową. Okna 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem z dekoracją kostkową i rzeźbionym słupkiem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, stolarka i opracowanie fasady.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.