

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 12;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/13

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb
Państwa/użytkowanie wieczyste w
rękach prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitem, murowany z cegły, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowy krytym papą z okapami wspartymi na krokwiach Elewacje 6-osiowe, symetryczne, podkreślone cokołem, dekorowana kordonowo 2 ceglanyymi gzymsami i fryzem ceglany. Otwory okienne regularne, zamknięte łukiem odcinkowym. Okna za węgarem, częściowo 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem, częściowo wtórne, PCV. Na poziomie poddasza wąskie, prostokątne, zdwojone otwory okienne. Na elewacji szczytowej zablendowane otwory okienne na jednej osi. Na elewacji N-W 2 otwory drzwiowe na skrajnych osiach, zamknięte łukiem odcinkowym, z drzwiami 2-skrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi drewnianą płyciną w nadprożu i łukowym 3-półowym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, opracowanie elewacji. Częściowo zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.