

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy II

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 12;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/13

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: Skarb
Państwa/użytkowanie wieczyste w
rękach prywatnych

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwoną cegłą

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany z cegły, 1-kondygnacyjny, z gospodarczym poddaszem. Kryty dachem pulpitowym krytym papą. Na poziomie pierwszej kondygnacji otynkowany. Na elewacji S-E 2 otwory drzwiowe z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi zwieńczonymi łukiem odcinkowym. Na skrajach elewacji wąskie otwory okienne z ceglany parapetem. Na poziomie poddasza 2 otwory gospodarcze z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi zwieńczonymi łukiem odcinkowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu.

16. Uwagi:

detal