

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 5;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/20

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: Skarb Państwa/
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, murowany z cegły, częściowo o konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowym, krytym papą. Elewacja S-W z prostokątnymi otworami drzwiowymi z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi i metalowymi. Na poziomie poddasza otwory gospodarcze z drzwiami 1-skrzydłowymi, deskowymi, drewnianymi. Elewacja szczytowa z widoczną konstrukcją ryglową.

15. Stan zachowania:

Obiekt w stanie destrukcji.

16. Uwagi:

detal