


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Nieparzyste numery ul.Katarzyny to domy postawione na miejscu budynków gospodarczych stanowiących zaplecze N-E pierzei rynku.

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

4. Adres:  
ul. Katarzyny 15;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1095

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z wystawką w połaci dachowej, murowany, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 4-osiowa, zwieńczona gzymsem. Fragment gzymsu nad otworem drzwiowym. Stolarka okienna: okna za węgarem, 2-skrzydłowe ze szczeliną. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej, jednoskrzydłowe, drewniane z prostokątnym nadświetlem ze szczeliną dzielącą na 4 pola. Skrzydło płycinowe z dekoracją nakładkową w formie 2 ośmioramiennych gwiazd wpisanych w romby i poprzecznych listew. Drzwi do części usługowej współczesne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.