

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Katarzyny 11;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2965/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Nieparzyste numery ul.Katarzyny to domy postawione na miejscu budynków gospodarczych stanowiących zaplecze N-E pierzei rynku.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z lukarną w połaci dachowej, murowany, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym z dachówką holenderką. Lukarna kryta dachem pulpitem z dachówką holenderką. Fasada częściowo z cokołem z cegły klinkierowe, współczesnym, z gzymsem kordonowym w nadprożu pierwszej kondygnacji. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna z zamurowanym pierwotnym nadświetlem w formie łuku koszowego. W prawej części budynku duże okno 4-polowe ze szczebliną dzielącą pola na 3 kwatery z nadświetlem w formie łuku koszowego ze szczebliną rozchodzącą się promieniście. Na drugiej kondygnacji okna drewniane 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką ze szczebliną dzielącą górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola. W lukarnie okna jednoskrzydłowe. Stolarka drzwiowa: w lewej części budynku brama 3-skrzydłowa z otwieranym środkowym skrzydłem, deskowana z nadświetlem w formie łuku koszowego ze szczebliną rozchodzącą się promieniście. Do części usługowej drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, wielopłycinowa, poprzedzone schodami wykładanymi terakotą.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Zachowana stolarka okienna na drugiej kondygnacji i częściowo na pierwszej oraz łukowe nadświetla i gzymсы.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.