

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy w zespole koszar

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1886 - 1912

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
Ul. Grunwaldzka 13;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 103

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mleczarnia

7. Własność: prywatna/Okręgowa  
Spółdzielnia mleczarska

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- .....
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na rozbudowanym planie złożonym z 3 części: środkowej - zbliżonej do kwadratu i dwóch prostokątnych skrzydeł od S i N, z ryzalitami na dwóch skrajnych osiach od W i E. Kryty dachem płaskim krytym papą. Część S parterowa, pozostałe 2-kondygnacyjne. Elewacje podkreślone niewielkim cokołem, tynkowane. W części piętra ściany N części środkowej, zachowane ceglane z gzymsem ceglany konsolkowym. Elewacja E: z płytkimi lizenami w narożnikach przechodzącymi w masywne cokoły kostkowych sterczyn na poziomie dachu, 7-osiowa, w części N zachowane okna zamknięte łukiem odcinkowym. Elewacje W i S przysłonięte licznymi dobudówkami. Stolarka: okna wtórne, 4- i wielopolowe, przemysłowe; drzwi wtórne, 1- i 2-skrzydłowe drewniane, deskowe.

15. Stan zachowania:

Obiekt całkowicie przebudowany.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotny wygląd budynku.