

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy w zespole koszar

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1886 - 1912

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Fryderyka Chopina 4;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 108

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: siedziba ZHP

7. Własność: Gmina Działdowo/
użytkowanie wieczyste ZHP

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy, następnie przebudowany na łaźnię, pierwotnie miał charakter typowej ceglanej XIX-wiecznej zabudowy gospodarczej, wtórnie otynkowany.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu, murowany, otynkowany, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, kryty dachem 2-połaciowym krytym papą. Elewacje podkreślone niewielkim cokołem, dekorowane w narożnikach lizenami i zwieńczone ceglany gzymsem. Narożniki zwieńczone płaskimi sterczynami. Elewacje wtórnie otynkowane. Otwory okienne wtórne, przekształcone, nieregularne, 2-skrzydłowe, drewniane. Jedynie na elewacji W zachowane okna biforyjne, z murowanym parapetem. Otwór drzwiowy elewacji E zadaszony z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi, poprzedzonymi 2-stopniowymi schodkami. Otwory drzwiowe elewacji szczytowej bez zadaszenia. Otwór drzwiowy elewacji W zadaszony, zwieńczony łukiem odcinkowym, z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi, poprzedzonymi 2-stopniowymi schodkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana forma architektoniczna obiektu, częściowo detal architektoniczny. Wtórnie otynkowany, przekształcone otwory okienne i drzwiowe.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotne opracowanie elewacji, przywrócić pierwotną stolarkę. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal