

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 38;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1090

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką i lukarną w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym; lukarna kryta daszkiem trzypołaciowym; obie kryte dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 4-osiowa z wykuszem na poziomie drugiej kondygnacji z geometryczną sztukaterią na wsporniku, podkreślonym dwoma gzymсами i zwieńczonym jednym gzymsem. Fasada zwieńczona gzymsem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątne witryny, prawa z nadświetlem zwieńczonym łukiem koszowym, na drugiej kondygnacji i poddaszu okna PCV, dwuskrzydłowe, okno w lukarnie dwuskrzydłowe PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku z wykuszem. Zachowane oryginalne pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal