


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 35;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1084

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "C", o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany otynkowany. Dach dwupołaciowym, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, symetryczna, podkreślona gzymsem podokiennym i zwieńczona gzymsem. Trzecia kondygnacja w formie dużej wystawki, optycznie odciętej na skrajach elewacji fragmentami gzymsu krytego dachówką. Wystawka kryta dachem trójpołaciowym z dachówką holenderką. Stolarka drzwiowa: drzwi jednoskrzydłowe, PCV. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 symetryczne witryny, na drugiej i trzeciej kondygnacji okna drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym śłemeniem z kostką, zlicowane. Dwa okna ze szczelinami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana drewniana stolarka okienna, na drugiej i trzeciej kondygnacji po jednym oknie z zachowanymi szczelinami. Zachowane oryginalne pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal