



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Obiekt usytuowany w zabudowie pierzejowej, stanowiący łącznik pomiędzy dwoma budynkami mieszkalno-użytkowymi, założony na planie prostokąta, 1-kondygnacyjny ze ścianką kolankową, o zwartej bryle, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Elewacja 8-osiowa podkreślona cokołem, dekorowana 2 gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem. W przyziemiu okienka piwniczne. Okna pierwotne zamknięte łukiem odcinkowym, częściowo wtórnie przemurowane do formy prostokątnej z parapetami. Na prawej skrajnej osi brama wjazdowa zamknięta łukiem odcinkowym, z wrotami 2-skrzydłowymi, drewnianymi, wtórnymi, z łukowym nadświetlem. Otwory okienne i bramny dekorowany tynkową opaską. Stolarka wtórna PCV.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Zachowane opracowanie elewacji i częściowo otworów okiennych.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WS odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne obiektu.