

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Wolności 26;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1212/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałego w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlonego przez rzemieślników-kolonistów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany ze ścianką kolankową. Dach 2-połaciowy o niewielkim kącie nachylenia, kryty blachą falistą. Fasada 3-osiowa dekorowana współczesnym detalem architektonicznym, podkreślona cokolem, dekorowana gzymsem kordonowymi, 2 gzymсами podokiennymi i zwieńczona gzymsem. Na poziomie pierwszej kondygnacji boniowanie. pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją 3 poziome prostokątne płyciny nakładkowe. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane żłobioną opaską i gzymsem nadokiennym uskokowym, odcinkowym. Otwory okienne w ścianie kolankowej z opaską gładką. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, płycinowe z prostokątnym nadświetlem, poprzedzone schodami. Stolarka okienna: okna współczesne PCV.

15. Stan zachowania:

Obiekt mocno przebudowany.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal