

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Wolności 23;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 912

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota  
nieruchomości

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Rybaki,

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, ze ścianką kolankową, murowany, otynkowany, o zwartej bryle. Dach 2-połaciowy, kryty papą. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne dekorowane profilowaną, żłobioną opaską; na poziomie drugiej kondygnacji zwieńczone prostokątną płyciną i gzymsem odcinkowym. W ścianie kolankowej małe prostokątne okienka, częściowo zablendowane. Okna pierwszej kondygnacji za węgarem, wtórne, PCV; okna drugiej kondygnacji za węgarem, drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem a częściowo wtórne PCV. Drzwi poprzedzone schodami z murkami osłonowymi, drewniane, 2-skrzydłowe, płycinowe z prostokątnym nadświetłem dzielonym szczebliną na 4 pola. Elewacja szczytowa podkreślona cokołem, dekorowana odcinkami gzymsów kordonowych w narożniku z fasadą i zwieńczona gzymsem podokapowym. Okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu. Zachowane opracowanie fasady i częściowo stolarka.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków