


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpennig. W koń. XIX w. autorami realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbud. F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowie nadał H.Muthesius. Ul. Wolności to dawne osiedle wolność - jeden z najstarszych zespołów przestrzennych stanowiących dawne przedmieścia ukształtowane prawdopodobnie wraz z zamkiem; dostosowane układem do przebiegu fosy; parcelacja pochodzi z XVIII w., zabudowa z XIX i XX w; częściowo są to nadbudowane domy XVIII-wieczne.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
ul. Wolności 8;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1221/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadrata, o zwartej bryle. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany z wystawką w połaci dachowej. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Pierwsza kondygnacja zwieńczona gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi, drewniane, jednoskrzydłowe z przeźroczem w skrzydle i wtórnym nadświetlem w postaci małego prostokątnego okienka, w lewej części budynku na tym samym poziomie drugie analogiczne okienko. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji jedno duże okno, dwuskrzydłowe. Na drugiej kondygnacji 3 okna drewniane, zlicowane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką i szczeblinami dzielącymi górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola oraz w lewej części budynku na tej samej kondygnacji wtórne małe okienko prostokątne pionowe. W wystawce jedno duże okno dwuskrzydłowe niesymetryczne i jedno małe, prostokątne wąskie pionowe ze szczeblinami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu i detal architektoniczny w postaci gzymśów.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal