

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914r.; przeb. 1916 - 1922r.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Wolności 4;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1223

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Wolność (Wola), założone w średniowieczu jako osada służebna wobec zamku; zamieszkałe przez rzemieślników pracujących na rzecz Zakonu, nie podlegających miejskim podatkom, miejskiemu prawu i nie należących do cechu.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z wystawką zlicowaną z fasadą, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany, z użytkowym poddaszem. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka zwieńczona trójkątnym attykowym szczytem z półkolistym małym świetlikiem. Fasada podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem. Wystawka zwieńczona gzymsem. Otwory okienne obramione gładką opaską. Okna pierwszej kondygnacji duże 6-polowe, ze stałym ślemieniem, drewniane z częściowo zachowaną szczebliną. Okna drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem z kostką i szczebliną. Okna wystawki wtórne, PCV. Elewacja szczytowa opracowana analogicznie z oknami 4-skrzydłowymi, drewnianymi, ze stałym ślemieniem i częściowo ze szczebliną. Otwór drzwiowy na elewacji szczytowej z drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi, płycinowymi.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt i pokrycie dachu oraz częściowo stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotny wygląd stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal