

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawny młyn wodny

10. Fotografia:



4. Adres:
ul. Wolności 2;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1906-1907

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1106

9. Sytuacja:



6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: galeria/pracownia

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałe w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlone przez rzemieślników-kolonistów. Wzniesiony nad kanałem młyńskim stanowiącym naturalną granicę Starego Miasta od strony S-E i granicę zwartej zabudowy miejskiej. Do 1945 r. właścicielem była rodzina Loepke.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, murowany z cegły posadowiony na fundamentach z kamienia polnego i betonowych. Obiekt 3-kondygnacyjny kryty dachem 2-połaciowym krytym papą. Elewacje ceglane 3-osiowe z cegły białej. Dekorowane lizenami z cegły czerwonej podkreślającej osiowość i fryzami kordonowymi z czerwonej cegły z szachownicą z białych i czerwonych cegieł wewnątrz. Okna zamknięte łukiem odcinkowym, z odcinkami nadłucza, ceglanymi opaskami i parapetami. W większości 2-skrzydłowe, drewniane ze szczeliną. Elewacja N-W z otworem drzwiowym w przyziemiu poprzedzonym podestem. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, deskowe, zwieńczone łukiem odcinkowym z nadświetlem i ceglanym nadłuczem. Trójkątny szczyt zwieńczony gzymsem koronującym i gzymsem schodkowym, zwieńczony sterczyną krytą 2-połaciowym daszkiem z wiatrowskazem. Na chorągiewce "H.Loepke 1907"

Elewacja S-E na poziomie pierwszej kondygnacji tynkowana i pozbawiona otworów okiennych; na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji okna częściowo zablendowane.

15. Stan zachowania:

Wyposażenie techniczne nie zachowane. Zachowana bryła budynku. Zachowane dekoracje elewacji i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.