

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1802-1803, przebud. XX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Młyńska 17;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1251

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany na kamiennej podmurówce. Dach 2-połaciowy kryty blachodachówką. Budynek jednopiętrowy o zwartej bryle. Otwór okienny z oknem 2-skrzydłowym, drewnianym, za węgarem. Drzwi współczesne 1-skrzydłowe 4-płycinowe z półkolistym przeźroczem ze szczebliną.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki drzwiowej i okiennej oraz pokrycie dachu. .

detal