

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:
ul. Młyńska 13;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1247

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. W połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada z wykuszem wspartym na kroksztynie z gzymsem nadokiennym i podokiennym. Fasada zwieńczona gzymsem. W przyziemiu okna piwniczne. Otwór drzwiowy poprzedzony schodami, dekorowany symetrycznie dwoma pilastrami sięgającymi 2/3 wysokości otworu i zwieńczony łukiem pełnym z 1-skrzydłowymi drzwiami, drewnianymi dekorowanymi nakładkowo listwami w formie prostokątów z wklęsłymi narożnikami, z łukowym nadświetlem z wklęsłymi dolnymi narożnikami. Stolarka okienna: 1 okno pierwotne, zlicowane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem; pozostałe okna współczesne, PCV. Elewacja od ul. Młyńskiej zwieńczona gzymsem. Otwór drzwiowy poprzedzony schodami, dekorowany symetrycznie dwoma pilastrami sięgającymi 2/3 wysokości otworu i zwieńczony łukiem pełnym z 2-skrzydłowymi, niesymetrycznymi drzwiami, drewnianymi, płycinowymi z lewym skrzydłem półstałym z łukowym nadświetlem dzielonym szczeliną na 3 pola. Stolarka okienna: częściowo okna pierwotne, za węgarem 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem; pozostałe okna współczesne, PCV. Elewacja boczna zwieńczona gzymsem. Stolarka okienna: częściowo okna pierwotne, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem; pozostałe okna współczesne, PCV. Brama wjazdowa zwieńczona gzymsem z drewnianymi wrotami 2-skrzydłowymi z furką, deskowanymi w jodełkę.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, rozwiązanie i pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.