

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916-1922



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 42;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1097

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina
Działdowo/prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, ze szczytem, murowany otynkowany. Dach 3-połaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, zwieńczonym gzymsem. Nad drugą kondygnacją bryła budynku złamana symetrycznie fragmentami gzymsu krytymi dachówką holenderką. Otwory okienne na drugiej i trzeciej kondygnacji dekorowane obramieniem w postaci wąskiej opaski z tynku. Stolarka drzwiowa: dwie pary drzwi: drzwi lewe drewniane, jednoskrzydłowe z nadświetlem w nadprożu ze szczelinami tworzącymi poziomy romb, skrzydło płycinowe dekorowane w układzie pionowym trzema płycinami z geometryczną dekoracją w postaci rombów, w centralnej płycinie romb poziomy, w płycinach skrajnych romby pionowe. Drzwi prawe, drewniane, jednoskrzydłowe, z nadświetlem w nadprożu w formie łuku i skrzydło drzwi. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne symetryczne witryny PCV, na drugiej kondygnacji 3 okna drewniane, dwuskrzydłowe z wywietrznikami i szczelinami, na poddaszu 2 okna drewniane, dwuskrzydłowe z wywietrznikami.

15. Stan zachowania:

Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal