

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 41;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1096

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota  
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką i lukarną w połaci dachowej. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym, lukarna kryta daszkiem trzypolaciowym, obie kryte dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, podkreślona i zwieńczonym gzymsem. Dekorowana 4 pilastrami podkreślającymi podział. Stolarka drzwiowa: dwie pary drzwi: drzwi do części mieszkalnej, drewniane, jednoskrzydłowe, z nadświetlem, płycinowe dzielone na wiele nieregularnych pól z przeźroczem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny, z łukowatym nadświetlem ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście, symetryczne; na drugiej kondygnacji okna zlicowane, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym śłemeniem z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydło na 2 a dolne na 3 pola, na poddaszu 2 okna PCV, dwuskrzydłowe, w lukarnie okno kwadratowe, jednoskrzydłowe, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*