

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1794 - 1805, przeb.1891 - 1914



4. Adres:  
ul. Zamkowa 9;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1059

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Ul.Zamkowa należąca do podzamcza ukształtowana wraz z zamkiem w końcu XIII lub na pocz. XIV w.; po pożarze w 1733r. przesunięta o 3 działki.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle z wystawką zlicowaną z murem. Dach dwupołaciowy kryty dachówką ceramiczną zakładkową, wystawka kryta, dachem dwupołaciowym prostopadle w stosunku do kalenicy budynku z dachówką ceramiczną zakładkową. Obiekt 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany. Fasada 7-osiowa symetryczna podkreślona cokółem i zwieńczona gzymsem. Nad kondygnacją symetrycznie po dwa otwory okienne okrągłe. Wystawka z dekoracją w postaci gzymsu podokiennego, kordonowego i zwieńczona trójkątnym szczytem obramionym gzymsem i dekorowanym fragmentami gzymsu kordonowego na skrajach. Otwory okienne dekorowane opaskami tynkowymi żłobionymi z murowanymi parapetami. Stolarka okienna: okna zlicowane, drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem i bogato rzeźbioną belką. Na poddaszu okna 4-skrzydłowe, drewniane, dodatkowo w zwieńczeniu ściany szczytowej okrągły otwór okienny. Otwór drzwiowy poprzedzony schodkami, drzwi drewniane, płycinowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka okienna. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.