

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: k. XIX w.

4. Adres:  
ul. Zamkowa 3;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1074/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt zbudowany na dwóch średniowiecznych działkach jako kamienica czynszowa, ówczesnie największy budynek mieszkalny.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "C" o niesymetrycznie ściętym narożniku, murowany, otynkowany. Dachy jednopołaciowe i dwupołaciowe kryte papą. Elewacja pn-wsch 7-osiowa symetryczna z niskim cokołem, w przyziemiu okna piwniczne; podkreślona gzymsem kordonowym, trzema gzymсами podokiennymi i sfazowanym gzymsem koronującym. Otwory okienne prostokątne, na drugiej kondygnacji podkreślone płycinami flankowanymi pilastrami, zwieńczone płycinami z trójkątnym tympanonem i wolutowymi konsolkami z liściem. Okna drugiego piętra zwieńczone prostokątną płyciną z odcinkowym gzymsem wspartym na wolutowych konsolkach z liściem. Na poddaszu małe prostokątne otwory okienne. Na pierwszej kondygnacji balkon z metalową balustradą z roślinnymi motywami. Elewacja pn-zach 4-osiowa opracowana podobnie do elewacji pn-wsch z dodatkowym gzymsem podokiennym. Skrajne osie pierwszej i drugiej kondygnacji w formie blend okiennych. Elewacja płd-zach 4-osiowa opracowana podobnie do elewacji pn-zach - jedynie okna drugiej kondygnacji zwieńczone gzymsem odcinkowym. Elewacje podwórzowe gładkie bez detalu architektonicznego, z małymi otworami okiennymi. W narożniku na pierwszej i drugiej kondygnacji 2 balkony z metalową balustradą z roślinnymi motywami. Stolarka okienna - okna drewniane, 4-skrzydłowe z krzyżem okiennym, za węgiem, częściowo wtórnie wymienione na PCV. Stolarka drzwiowa - w elewacji pn-wsch 2 drzwi 2-skrzydłowych wielopłycinowych, drewnianych z prostokątnym 4-półowym nadświetłem. Drzwi prawe z częściowym obramieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, zachowany bogaty detal architektoniczny, częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki i ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.