





Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy ulicy Krasickiego w Działdowie		
Inwestor	Gmina Miejska Działdowo		
Miejscowość	Działdowo	Rzędna otworu	162,25 m n.p.m.
Gmina	Działdowo	Kilometraż	0+307 km (Krasickiego)
Powiat	działdowski	Data wykonania	18.11.2016 roku

Badania makroskopowe				
Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	
Stratygrafia	Czwartorzęd			
Symbol geotechniczny	H	Pg	Gp//Pog	Gp
Profil litologiczny Skala 1:50				
Mięszczość w-wy [m]	0,50	0,35	0,50	0,85
Przelot w-wy od do [m]	0,00 – 0,50	0,50 – 0,85	0,85 – 1,35	1,35 – 2,20
Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	BRAK			