


<p>Nr inwent.:</p>	<h1>KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO</h1>		<p>3. Miejscowość: Działdowo Gmina: Działdowo Powiat: działdowski Województwo: warmińsko - mazurskie</p>
<p>1. Obiekt: dom</p>	<p>10. Fotografia:</p>		<p>4. Adres: ul. Wolności 23; 13-200 Działdowo</p>
<p>2. Datowanie: 1891 - 1914</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Widok ogólny elewacji</i></p>		<p>5. Obręb: Działdowo nr ewid. gr.: 912</p>
<p>9. Sytuacja:</p> 			<p>6. Sposób użytkowania / funkcja obecna: mieszkalny</p>
<p>11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Rybaki,</p>			<p>7. Własność: wspólnota nieruchomości</p>
			<p>8. Informacje o ochronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REJESTR ZABYTKÓW - • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO - STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
			<p>12.</p> <p>autor: Anna Majewska</p> <p>Data: listopad 2007r.</p>

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, ze ścianką kolankową, murowany, otynkowany, o zwartej bryle. Dach 2-połaciowy, kryty papą. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne dekorowane profilowaną, żłobioną opaską; na poziomie drugiej kondygnacji zwieńczone prostokątną płyciną i gzymsem odcinkowym. W ścianie kolankowej małe prostokątne okienka, częściowo zablendowane. Okna pierwszej kondygnacji za węgarem, wtórne, PCV; okna drugiej kondygnacji za węgarem, drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem a częściowo wtórne PCV. Drzwi poprzedzone schodami z murkami osłonowymi, drewniane, 2-skrzydłowe, płycinowe z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną na 4 pola. Elewacja szczytowa podkreślona cokołem, dekorowana odcinkami gzymsów kordonowych w narożniku z fasadą i zwieńczona gzymsem podokapowym. Okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu. Zachowane opracowanie fasady i częściowo stolarka.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków