






KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 3/2015

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy ulicy Łubinowej w Działdowie			
Zleceniodawca	Usługi Projektowe Andrzej Duszyński, 06-500 Mława, ul. Warszawska 1 lok 19			
Miejscowość	Działdowo	Rzędna otworu	162,30 m n.p.m.	
Gmina	Działdowo	Kilometraż	0+274 km	
Powiat	działdowski	Data wykonania	13.04.2015 roku	

Badania makroskopowe				
Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	Przelot w-wy od do [m]	Mięszczość w-wy [m]	Profil litologiczny Skala 1:50	Symbol geotechniczny
brak	0,00 – 0,25	0,25		nN
	0,25 – 0,45	0,20		H
	0,45 – 1,15	0,70		Pg/Pπ
	1,15 – 1,35	0,20		Pd
	1,35 – 1,60	0,25		Pog+KO
Rodzaj gruntu i barwa		Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu
Nasyp niebudowlany /grunt próchniczny z otoczkami i żwirami/		mw	-	-
Grunt próchniczny, czarny		mw	-	-
Piaszek gliniasty na pograniczu piasku pylastego, brązowy		mw	0/0	tpl
Piaszek drobny, brązowo-szary		mw	-	szg
Pospółka gliniasta z domieszką otoczków, brązowa		mw	0/0	tpl