

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawny szpital


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1914



4. Adres:
Ul. Wolności 64;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1711

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: szkoła policealna

7. Własność: Województwo
Warmińsko-Mazurskie

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3501 (17.05.1993)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Rybaki, wybudowany jako szpital miejski i taką funkcję pełnił do 1973r., następnie jako szkoła medyczna. Projektowany przez arch. Hindemanna z Nidzicy w 1908r. w stylu modernistycznym.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie litery "L". Korpus główny 3- i 5-kondygnacyjny; skrzydło 2- i 5-kondygnacyjne, murowane, otynkowane, kryte dachem 2-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada z małym skrzydłem z lewej strony i ryzalitem z prawej strony, podkreślona ceglany cokół. Skrzydło i ryzalit zwieńczone trójkątnym szczytem ze spływami i gładką opaską. Na poziomie pierwszej kondygnacji okna zdwojone i strojone, prostokątne. Na poziomie drugiej kondygnacji wykusz, w połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitowym z 4 oknami. Wejście główne z ozdobnym gankiem krytym 2-połaciowym dachem wspartym na kolumnach i zwieńczonym trójkątnym szczytem ze spływami. Drzwi wejściowe drewniane, 2-skrzydłowe, płycinowe z dekoracją geometryczną, zwieńczone łukiem koszowym. Stolarka okienna PCV, ze szczeliną. Pozostałe elewacje opracowane analogicznie.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu oraz stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

detal