

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XIX/XX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Wolności 58;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1728

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Wolność (Wola), założone w średniowieczu jako osada służebna wobec zamku; zamieszkałe przez rzemieślników pracujących na rzecz Zakonu, nie podlegających miejskim podatkom, miejskiemu prawu i nie należących do cechu.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, o zwartej bryle. Dach 2-połaciowy, niski kryty papą. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem. Na skrajnych narożnikach dekoracyjne pilastry. Otwory okienne pierwszej kondygnacji i otwór drzwiowy w tynkowych opaskach z kluczem. Otwory poddasza w opaskach tynkowych, gładkich. Okna za węgarem, częściowo PCV a częściowo drewniane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem. Okna poddasza zdwojone. Otwór drzwiowy poprzedzony schodami z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowanymi z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną na 3 pola. Elewacja szczytowa podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i flankowana odcinkami gzymsu na poziomie poddasza. Na poziomie poddasza 1 okno za węgarem, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i murowanym parapetem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i opracowanie elewacji. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków

detal