

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: śrutownia w zespole młyna


10. Fotografia:

4. Adres:
ul. Wolności 28;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1902 r.

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1212/2

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałego w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlonego przez rzemieślników-kolonistów. Obiekt to dawna śrutownia w zespole młyna należącego do żydowskiej rodziny Pick; autorem projektu był prawdopodobnie A.Lemke z Działdowa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, murowany, otynkowany. Budynek 1-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Fasada dekorowana gzymsem cokołowym, kordonowym i wieńczącym. Otwory okienne i otwór drzwiowy zwieńczone łukiem odcinkowym, dekorowane profilowanym obramieniem typu wałek - żłobek. Otwory okienne z parapetami. W górnej części ścianka kolankowa z 3 okrągłymi otworami okiennymi przepustowymi, obramionymi opaską z oknami dzielonymi promieniście na 4 pola. Okna pierwszej kondygnacji PCV, trójdzielne. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z nadświetłem dekorowanym szczebliną krzyżową dzielącą na 6 pól i poprzedzone 2-stopniowym schodkiem. Lewe skrzydło półstałe, prawe skrzydło otwierane. W przyziemiu okienko piwniczne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków

detal