

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1851 - 1890r.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Wolności 17;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 922

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Rybaki.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 1-kondygnacyjny, murowany, otynkowany, z użytkowym poddaszem. Dach 2-połaciowy kryty blachodachówką. W połaci dachowej okno połaciowe PCV. Fasada podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne w tynkowych opaskach. Okna prostokątne, wtórne, PCV. Otwór wejściowy w tynkowej opasce, z drzwiami drewnianymi, 2-skrzydłowymi, wielopłycinowymi.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotny wygląd stolarki oraz pokrycie dachu. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal