

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Wolności 16;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1216

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałego w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlonego przez rzemieślników-kolonistów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle z wystawką w połaci dachowej zwieńczoną trójkątnym szczytem. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową; wystawka kryta dachem dwupołaciowym prostopadle do kalenicy budynku dachówką ceramiczną zakładkową. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada 5-osiowa podkreślona cokołem zwieńczona gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, odeskowane, jednoskrzydłowe z nadświetlem w formie prostokąta ze szczelinami dzielącymi na 4 pola. Deskowanie dekoracyjne: w dolnej części pionowe, w pozostałej w formie krzyżowej jodełki, obie formy odcięte od siebie listwą poprzeczną. Stolarka okienna: na pierwszej i drugiej kondygnacji okna PCV. W wystawce okno drewniane, 6-polowe ze stałym ślemieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.