

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Wolności 14;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1218

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałego w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlonego przez rzemieślników-kolonistów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu, o zwartej bryle z wystawką zlicowaną z murem częściowo odciętą na skrajach fragmentami gzymsu krytego dachówką. Wystawka ze szczytem zwieńczonym trójkątnie z załamanymi krawędziami. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką; wystawka kryta dachem dwupołaciowym prostopadle do kalenicy budynku dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem, dekorowana dwoma gzymsami kordonowymi i gzymsem wieńczącym. Wystawka dekorowana gzymsem kordonowymi i szczyt zwieńczony gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej, drewniane, płycinowe, jednoskrzydłowe z przeźroczem w skrzydle, z dekoracją nakładkową w formie cokołu z 3 listwami gzymsowymi. W dolnej części relief w postaci tarczy i falującej linii. Przeźrocze ze szczeliną dzielącą na 4 pola. Drzwi do części usługowej drewniane, jednoskrzydłowe z przeszkleniem ze szczeliną krzyżową dzielącą na wiele pól, wielopłycinowe. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna. Na drugiej kondygnacji: trzy okna drewniane, zlicowane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką i szczeliną dzielącą górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola. W wystawce dwa okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką. W szczycie małe półwalne okienko ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.