

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałe w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlone przez rzemieślników-kolonistów.

4. Adres:  
ul. Wolności 12;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1219

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- .....
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, z wystawką w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką; wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi, drewniane, odeskowane w formie dekoracji romboidalnej, jednoskrzydłowe z nadświetłem w kształcie prostokąta. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji dwa okna, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem. Na drugiej kondygnacji: trzy okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola. W wystawce dwa okna dwuskrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*