

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922



4. Adres:
ul. Wolności 10;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1220

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Kolonia, powstałe w 1772 po osuszeniu Stawu Kisińskiego; zasiedlone przez rzemieślników-kolonistów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, z wystawką w formie ryzalitu wspartego na dwóch trójkątnych konsolach, z trójkątnym szczytem i dwiema lukarnami. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką; wystawka kryta dachem dwupołaciowym z dachówką ceramiczną prostopadłym w stosunku do kalenicy budynku; lukarny kryte pulpitowym daszkiem z dachówką ceramiczną holenderką. W szczycie mały otwór okienny. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi, drewniane, płycinowe jednoskrzydłowe z nadświetlem w postaci prostokątnego poziomego okienka; płyciny wgłębne dzielące drzwi na 6 pól. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji dwa duże okna, drewniane, 6-polowe ze stałym ślemieniem z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola. Na drugiej kondygnacji: w lewej części budynku okno drewniane, 6-polowe ze stałym ślemieniem z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola, w prawej części budynku okno drewniane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem, w ryzalicie dwa okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem. Na poddaszu w lukarnach okna dwuskrzydłowe. W Wystawce dwa okna jednoskrzydłowe, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal