


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1891-1914, przeb.1916-1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig. W koń. XIX w. autorami realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbud. F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowie nadał H.Muthesius. Ul. Wolności to dawne osiedle wolność - jeden z najstarszych zespołów przestrzennych stanowiących dawne przedmieścia ukształtowane prawdopodobnie wraz z zamkiem; dostosowane układem do przebiegu fosy; parcelacja pochodzi z XVIII w., zabudowa z XIX i XX w; cz ęściowo są to nadbudowane domy XVIII-wieczne.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
ul. Wolności 6;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1222

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną karpówką. Obiekt 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany.

Fasada 4-osiowa z detalem architektonicznym w postaci 5 pilastrów podkreślających podział drugiej kondygnacji i 4 gzymsów: dwa gzymsy zwieńczające pierwszą kondygnację, z czego jeden w nadprożu witryn oraz dwa gzymsy zwieńczające drugą i trzecią kondygnację. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci wąskiej tynkowej opaski. Stolarka drzwiowa: do części mieszkalnej drzwi trójdzielne, zewnętrzne skrzydła półstałe, środkowe otwierane, dekokowane w jodełkę z 2 dekoracyjnie wycinanymi listwami pionowymi i pionowym owalnym przeźrocem. Nad drzwiami nadświetle w formie łuku z opaską tynkową ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście. Do części usługowej dwie pary drzwi jednoskrzydłowych, drewnianych płycinowych przeszklonych ze szczelinami dzielącymi przeszklenie na 4 pola. W dolnej części skrzydła dekoracja nakładkowa w formie niskiego postumentu. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji dwie prostokątne witryny z nadświetlem w formie łuków z tynkową opaską, ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście. Na drugiej kondygnacji 4 okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką. Na trzeciej kondygnacji 4 okna, PCV, jednoskrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu i detal architektoniczny w postaci gzymsów obramienia okien i nadświetli.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.