

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Wolności 3;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1189/2

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- .....
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Wolność (Wola), założone w średniowieczu jako osada służebna wobec zamku; zamieszkałe przez rzemieślników pracujących na rzecz Zakonu, nie podlegających miejskim podatkom, miejskiemu prawu i nie należących do cechu.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, o zwartej bryle. Dach 2-połaciowy, kryty papą. Elewacja S-E podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem; częściowo przekształcona. Na czwartej i piątej osi murowany, prostokątny balkon wsparty na filarach z murowaną balustradą. Otwory okienne z oknami wtórnymi, PCV. Na poziomie poddasza małe, prostokątne, zdwojone otwory okienne. W przyziemiu okienka piwniczne. Elewacja S-W podkreślona cokołem, dekorowana 2 gzymсами kordonowymi i zwieńczona gzymsem. Okno pierwszej kondygnacji wtórne, za węgarem, PCV. Okna poddasza dekorowane profilowanymi opaskami, za węgarem 2 małe prostokątne na skrajach i 2 duże w części centralnej. Okna duże 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym śłemeniem i szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. Okna małe 1-skrzydłowe, drewniane.

15. Stan zachowania:

Częściowo zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd elewacji i stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków