

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1895

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 46;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 169/2

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota  
nieruchomości/Powiat Działdowski

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Jagiełły powstała przy odbudowie po 1733r., jej charakter rezydencjonalny nadają wille działdowskich kupców i fabrykantów. Obiekt to willa (być może arch. F.Prowe) dla Tomaszewskiego z Warszawy. Przed 1939r. siedziba zbożowej spółki akcyjnej. W I. 1945-47 siedziba UB. Styl eklektyczny.

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym z ryzalitem i przybudówkami, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, kryty dachem 2-połaciowym, krytym papą. Fasada z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem ze sterczynami i oculusem, podkreślona cokołem, dekorowana 4 gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem. W partii przyziemia fryz złożony z pilastrów. Elewacja ryzalitu na poziomie 1-kondygnacji pseudoboniowana. W przyziemiu okienka piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym. Otwory okienne pierwszej kondygnacji w żłobionych opaskach z uszakami. Na poziomie drugiej kondygnacji otwory okienne w tynkowych opaskach zwieńczone belkowaniem i gzymsem odcinkowym a w ryzalicie belkowaniem i trójkątnymi naczółkami (2 okna) i naczółkiem półkolistym (1 okno). W partii poddasza małe otwory okienne. Elewacja N-W z przybudówką z wejściem dekorowana wertykalnie pilastrami i półkolumnami oraz horyzontalnie gzymsami fryzem tralkowym; zwieńczona trójkątnym ogzymśowanym szczytem. Elewacja S-E z przybudówką z wejściem. Pozostałe opracowanie dekoracji na elewacjach analogiczne do fasady. Stolarka okienna: okna częściowo wtórne, PCV a częściowo pierwotne 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem. Stolarka drzwiowa: drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*