

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 37;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 968/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założone na planie prostokątnym z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem, 1- i 2-kondygnacyjny, murowany z cegły, kryty dachami 2-połaciowymi krytymi papą, z okapami wspartymi na krokwiach. Elewacje podkreślone kamiennym cokołem, dekorowane gzymsem kordonowym i wieńczącym. Ryzalit zwieńczony podwójnym gzymsem konsolkowym. W przyziemiu okienka piwniczne dekorowane ceglanym obramieniem. Otwory okienne fasady zwieńczone gzymsem wspartym na konsolkach, z ceglanymi parapetami. Otwory okienne ryzalitu zwieńczone trójkątnym naczółkiem wspartym na konsolkach, z ceglanymi parapetami i dekoracją płycinową, geometryczną poniżej. Otwory okienne w partii poddasza prostokątne, częściowo z odcinkami gzymsu w zwieńczeniu, z ceglanymi parapetami a centralne okno w szczycie ryzalitu zwieńczone trójkątnym naczółkiem wspartym na konsolkach. Elewacja szczytowa opracowana analogicznie z wejściem zwieńczonym łukiem odcinkowym, z gzymsem odcinkowym wspartym na konsolkach. Stolarka okienna częściowo wtórna, PCV, częściowo zachowana drewniana z oknami 4-skrzydłowymi ze szczebliną. Stolarka drzwiowa wtórna, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, opracowanie elewacji. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić utraconą stolarkę. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal