

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1900r.; odbud. 1916r.



4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 36a;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 179/5

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

- .....

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Budynek być może autorstwa A.Lemke, odbudowany wg proj. J.Wilhelma z Grudziądza. Budynek firmy H.Gerlach (inicjały na balustradzie balkonu).

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z pseudoryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, kryty dachem 2-połaciowym z blachodachówką. W połaci dachowej fasady 3 wystawki kryte daszkami 3-połaciowymi. Elewacja ryzalitu zwieńczona gładkim gzymsem, 3-osiowa, z prostokątnym balkonem na środkowej osi z kutą balustradą z motywami geometrycznymi i inicjałami właściciela. Szczyt pseudoryzalitu kryty łupkiem; z kordonowym okapem. Otwór drzwiowy na trzeciej osi pseudoryzalitu zwieńczony gzymsem, wspartym pierwotnie na pilastrach, z prostokątnym nadświetlem i drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi, płycinowymi z przeźroczem i dekoracją geometryczną nakładkową. Stolarka okienna: okna częściowo drewniane, 4-skrzydłowe, ze szczeliną i stałym ślemieniem z kostką, częściowo z gładkim ślemieniem, częściowo wtórne 2-skrzydłowe, przekształcone. W wystawkach i szczycie pseudoryzalitu okna 2-skrzydłowe, częściowo pierwotne ze szczeliną, częściowo wtórne.

15. Stan zachowania:

Zniszczone pilastry dekorujące otwór wejściowy. W fasadzie przekształcone otwory okienne.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.