

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1935r.

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 35  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 972

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: siedziba Tygodnika  
Działdowskiego

7. Własność: Działdowska Agencja  
Rozwoju

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-4048 (16.03.1998)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to modernistyczna willa adwokata Weselika z 1935r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, murowany, otynkowany, z dachem płaskim, krytym papą. Obiekt w stylu modernistycznym.

Elewacja N-E: 2-kondygnacyjna, podkreślona ceglany cokołem. W osi środkowej otwór wejściowy poprzedzony podestem, powyżej balkon. Część S-E ujęta ryzalitem z prostokątnym oknem na każdej kondygnacji. W części N-W 3 niewielkie okrągłe otwory okienne w partii pierwszej kondygnacji.

Elewacja S-W: 2-kondygnacyjna, w części środkowej poprzedzona przedsionkiem z prostokątnym otworem wejściowym. W części N-W 1-kondygnacyjna, na planie półokręgu taras. W części S-E w obu kondygnacjach prostokątne otwory okienne.

Elewacja S-E: 2-kondygnacyjna, z prostokątnymi otworami okiennymi w obu kondygnacjach.

Stolarka: okna 1- i 2-skrzydłowe drewniane; drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe i deskowane

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu. Zachowany modernistyczny wygląd obiektu.

16. Uwagi:

*detal*