

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawna oficyna

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1900r.; odbud. 1916r.

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 34  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 180/3

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWŚ dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Budynek wzniesiony z prawdopodobnie jako oficyna mieszkalno-biurowa, być może autorstwa i własności A.Lemke.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta, 2-kondygnacyjny, o zwartej bryle, murowany z cegły. Dach pulpitowy kryty blachodachówką. Fasada 11-osiowa w partii szóstej, siódmej, ósmej osi otynkowana. Pierwotnie 4 wejścia, obecnie wejście na drugiej osi, zamknięte łukiem odcinkowym, zamurowane, z zachowanym historycznym napisem "Comtoir." Wejście na piątej osi, w kamiennym portalu zwieńczonym krenelażem. Otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym. Wejście na ósmej osi prostokątne a na jedenastej osi zamknięte łukiem odcinkowym. Fasada dekorowana kordonowo 4 pasami tynkowymi. Okna zamknięte łukiem odcinkowym, dekorowane tynkową opaską, z murowanymi parapetami. Częściowo wtórnie przekształcone. Stolarka okienna wtórna, PCV i częściowo pierwotna, drewniana, 4-skrzydłowa, ze stałym ślemieniem i szczebliną, za węgarem. Stolarka drzwiowa: drzwi na piątej osi 1-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe, z łukowym nadświetlem; drzwi na ósmej osi, 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, przeszklone z prostokątnym nadświetlem; drzwi na jedenastej osi 2-skrzydłowe, drewniane, deskowane, z łukowym nadświetlem. Elewacja szczytowa S-W opracowana analogicznie, jedynie wieńczący arkadowy pas tynku.

15. Stan zachowania:

Pierwotnie na wewnętrznych osiach ganek wsparty na kamiennych filarach. Fasada i elewacja szczytowa S-W pierwotnie ujęta w tynkowe lizeny z pseudoboniowaniem. Elewacja szczytowa S-W pierwotnie flankowana w zwieńczeniu kamiennymi wazonami na cokołach. Zachowany historyczny napis "Comtoir."

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.