

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dawne gimnazjum

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1910r.

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 33;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 973

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: szkoła

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to dawne gimnazjum powstałe w 1910r. jako Szkoła Ludowa (Volksschule), po zniszczeniach w 1915r. zmieniono dach i dodano wieżę wykonaną przez firmę F.W.L.H Förster z Królewca.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do prostokąta, o złożonej bryle, 3-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Kryty dachem wielopołaciowym krytym blachą, z okapami wspartymi na kroksztynach. W kalenicy wieża kryta dachem chełmiastym, obita blachą. Fasada 14-osiowa, podkreślona cokołem. W przyziemiu okna piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym, pozostałe otwory okienne prostokątne. W połaci dachowej 4 lukarny kryte daszkiem 2-połaciowym. Daszki i szczytiki kryte blachą. W lukarnach kwadratowe okienka ze szczeliną krzyżową. W elewacjach bocznych, w połaciach dachowych wystawki. Na elewacji N-W wtórna przybudówka kryta dachem płaskim. Wejście od elewacji S-E, wtórnie zamurowane. Stolarka okienna drewniana, 4-skrzydłowa, ze szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt i pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.