

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: sąd

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1896 - 1897

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 31  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 971/2

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: sąd

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Budynek sądu wzniesiony z odszkodowań dla Prus po wojnie z Francją.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem, 2-kondygnacyjny, murowany z cegły. Dach 4-połaciowy kryty blachodachówką ceramiczną holenderką, ryzalit kryty dachem 2-połaciowym. W fasadzie przybudówka kryta daszkiem 2-połaciowym umieszczona w wewnętrznym narożniku z lewej strony ryzalitu, z arkadą zwieńczoną łukiem półkolistym z wejściem, z uskokową przyporą z lewej strony. Elewacje podkreślone kamiennym cokółem i zwieńczone ceglany fryzem arkadowym składającym się naprzemiennie z uskokowych konsolk i łuków koniczynowych. W przyziemiu okienka piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym, dekorowane ceglana opaską. Otwory okienne dekorowane łukiem odcinkowym z ceglany, łukowym nadprożem i uskokowymi parapetami. W szczycie 3 ostrołukowe blendy, centralna wyższa z dodatkową okrągłą blendą, w nich zróżnicowane otwory okienne: w centralnej blendzie szersze zamknięte łukiem odcinkowym, w skrajnych wąskie, prostokątne. Poniżej centralnej blendy miejsce po kartuszu herbowym. Szczyt zwieńczony uskokowo. Otwór drzwiowy w przybudówce, zwieńczony łukiem odcinkowym, z okrągłym nadświetłem dzielonym szczebliną krzyżową na 4 pola. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z przeźroczami i dekorowanymi listwami przymykowymi. Pozostałe elewacje opracowane analogicznie. Elewacja S-E z wejściem poprzedzonym schodami z podestem i zadaszeniem. Elewacja N-W z wtórnie przekształconymi otworami okiennymi i portfenetrami. Stolarka okienna częściowo pierwotna, częściowo wtórna. Okna za węgiem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu oraz opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.