

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1902r.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 30
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 182

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed I WŚ dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Willa zbudowana ok. 1902 r. wg proj. Artura Lemke z Działdowa dla Isidora Bütow. Później własność banku (od 1920r.) a od 1929r. własność prywatna i skarbu państwa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do kwadratu, z ryzalitami, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach płaski kryty papą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem z gzymsem kordonowym i dekorowana na poziomie pierwszej kondygnacji gzymsem podokiennym wspartym na konsolkach, pomiędzy konsolkami prostokątne płyciny; zwieńczona gzymsem. Na środkowej osi ryzalit zwieńczony ogzmysowanym trójkątnym szczytem. Otwory okienne w płycinach wgłębnych, częściowo dekorowanych profilowanymi opaskami, z murowanymi parapetami. W części lewej czworokątna przybudówka a w części centralnej 5-kątna przybudówka. Obie zwieńczone gzymsem. Otwory okienne o różnej wielkości, prostokątne, 2-, 4-, 6-, 12-polowe, drewniane. Niektóre rozdzielone filarem międzyokiennym. na poziomie poddasza niewielkie, prostokątne otwory okienne. W 5-kątnej przybudówce poniżej otworu okiennego w płycinie umieszczona tablica pamiątkowa. Elewacje boczne z ryzalitami, opracowane analogicznie, z mniejszą liczbą otworów okiennych, częściowo zablendowanych i bez przybudówek. Wejście do budynku umieszczone w łączniku z budynkiem obok, od elewacji S-W. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe, z nadświetlem, wtórne, poprzedzone schodami z podestem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu oraz bogate opracowanie elewacji, zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.