

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1902r.

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 29/  
Władysława Boya Żeleńskiego 2  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 976/4

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Obiekt powstał ok. 1902 r. wg proj. A.Lemke z Działdowa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie dwóch prostokątów wysuniętych ryzalitowo, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany, kryty dachami 2-połaciowymi krytymi papą bitumiczną. Elewacja N-E: Bryła główna zwieńczona trójkątnym szczytem; fasada 3-osiowa, na poziomie pierwszej kondygnacji pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień, podkreślona cokołem i dekorowana 3 gzymsami kordonowymi (w tym 2 podokienne) i gzymsem wieńczącym; otwory okienne i drzwiowe pierwotne dekorowane profilowanym obramieniem z uszakami (obecnie uszaki zachowane jedynie na poziomie drugiej kondygnacji); trójkątny szczyt ogzymsowany, w zwieńczeniu geometryczna dekoracja z pseudokonsolkami i dekoracja zbliżona do trójlistnej koniczyny w części centralnej; na środkowej osi otwór drzwiowy ujęty w 2 lizeny (wtórne), poprzedzony schodami z podestem i barierą. Bryła ryzalitowa 3-osiowa, dekorowana jedynie żłobionymi opaskami wokół otworów okiennych i otworu drzwiowego poprzedzonego tarasem wysuniętym na długość bryły głównej; otwór drzwiowy na środkowej osi. Elewacja S-E bryły głównej podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi i gzymsem wieńczącym; dwie osie zdwojone, wyznaczone otworami okiennymi o drzwiowym na drugiej osi, dekorowanymi profilowanymi opaskami. otwór drzwiowy poprzedzony 2-biegowymi schodami z podestem i metalową barierą. Stolarka: okna za węgarem, wtórne, PCV, drzwi na elewacji N-E wtórne, PCV a na elewacji S-E 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z prostokątnym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu i częściowo opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną stolarkę. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*