

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok 1900.

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 28
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 183/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: kaplica ewangelicka

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r., jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. W l. 1929-38 w obiekcie mieściło się Muzeum Mazurskie.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu z ryzalitem, 2-kondygnacyjny, murowany z cegły. Dach płaski kryty papą. Elewacje podkreślone tynkowanym cokołem, dekorowane 5 gzymsami kordonowymi i zwieńczone gzymsem podokapowym. Narożniki ryzalitu boniowane. Pomiędzy kondygnacjami fryz tworzony przez pilastry rozparte pomiędzy gzymsami kordonowymi. Otwory okienne pierwszej kondygnacji w tynkowych opaskach z uszakami z nadprożem w kształcie łuku odcinkowego z klińcem. Otwory okienne drugiej kondygnacji w tynkowych opaskach zwieńczone trójkątnymi naczółkami wspartymi na niewielkich konsolkach. Okna za węgarem, 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem, drewniane. Elewacja N-W opracowana analogicznie z zadaszonym wejściem i częścią okien zablendowanych.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz neorenesansowe opracowanie elewacji. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal