

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 26 c  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 186/7

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,  
użytkowanie wieczyste w rękach  
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z pseudoryzalitem na środkowej osi, nieznacznie wyższym, murowany z cegły, 3-kondygnacyjny. Dach pulpitowy kryty papą; na pseudoryzalicie dach 2-połaciowy, niski. Obiekt na wysokości 1-kondygnacji wtórnie otynkowany. Fasada dekorowana kordonowo 2 ceglanymi fryzami z cegieł ułożonych poprzecznie. Wertykalizm podkreślony płaskimi ceglanymi lizenami. Otwory okienne z ceglanymi parapetami zamknięte łukiem odcinkowym, częściowo zablendowane. Okna za węgarem 3-skrzydłowe, PCV. Na trzeciej osi otwór drzwiowy z wtórnymi 1-skrzydłowymi, prostokątnymi drzwiami umiejscowionymi w otworze zamkniętym łukiem odcinkowym. Elewacja szczytowa opracowana analogicznie, z wtórnymi prostokątnymi, zróżnicowanymi otworami okiennymi i otworem drzwiowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowane opracowanie elewacji i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotną stolarkę i opracowanie elewacji. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*