

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 26 b
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 186/9

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany z cegły. Dach pulpitowy kryty papą. Fasada w partii cokołu otynkowana, dekorowana kordonowo ceglany fryzami z cegieł ułożonych poprzecznie oraz płaskimi ceglany lizenami. Otwory okienne z ceglany parapetami zamknięte łukiem odcinkowym; w partii poddasza mniejsze. Okna za węgarem częściowo 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem, częściowo PCV; w partii poddasza 2-skrzydłowe. otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym z drzwiami 2-skrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi, z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym i łukowym nadświetlem dzielonym szczeliną na 2 pola. Na osi otwór drzwiowy zamurowany.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowane opracowanie elewacji i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotną stolarkę i opracowanie elewacji. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal