

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 26 a
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 186/10

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiellońska powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, 1-kondygnacyjny, murowany z cegły, częściowo otynkowany. Dach płaski kryty papą. Fasada podkreślona cokołem z cegły klinkierowej, dekorowana kordonowo fryzem ceglany. W centralnej części zamurowana pierwotna brama zamknięta łukiem odcinkowym, ujęta w 2 filary zakończone sterczynowo i kryte 4-połaciowym daszkiem z blachy. Brama zwieńczona fryzem ceglany, wspartym na konsolkach, poniżej pozioma prostokątna płycina tynkowana. Filary dekorowane pionowymi tynkowanymi płycinami wgłębny. Analogiczne filary lecz niższe flankują fasadę budynku. Otwory okienne i drzwiowe wtórne usytuowane w pierwotnych niszach. Witryny duże, prostokątne, PCV; drzwi 1-skrzydłowe, przeszklone, PCV i drewniane poprzedzone schodkami i podjazdem dla wózków.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowany detal architektoniczny i opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Przywrócić pierwotną stolarkę. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal